




Odpoklic proizvoda iz varnostnih razlogov

18.03.2025

Delta Team d.o.o. Krško objavlja odpoklic glave volana sistema za krmiljenje čolna Yamaha Helm master EX



YAMAHA HELM MASTER EX TILT HELM UNIT

Kataloška številke 6GR-6154-00, 6GR-762H0-00/-01/10

Prodajalci: BURIN BOATS D.O.O., DELTA TEAM D.O.O. KRŠKO, FJORD D.O.O., MOTO-NAUTIKA D.O.O., ROŽEJ LUKA S.P.-NAVTIKA ROŽEJ, ULTRAMARIN KOMPOZITI D.O.O., VRTINC NAVTIKA D.O.O.

Zakaj je ta proizvod nevaren?

Proizvod vsebuje nevarne vijake, ki predstavljajo nevarnost za osebe (mehanike), ki ne nosijo rokavic. V kolikor oseba (mehanik) razstavi nagibno enoto volana ter se dotakne vijaka ter obližne prst lahko to vpliva na možnost nastanka raka. Potrošnik ob normalni uporabi ni v stiku z vijaki, zato je stopnja tveganja za potrošnika majhna.

Kaj storiti

Na vseh prizadetih proizvodih je potrebno zamenjati tri sporne vijake z novimi, ki niso nevarni. Vsi lastniki prizadetih proizvodov bodo pozvani, da v najkrajšem možnem času kontaktirajo pooblaščenca Yamaha serviserje ter se dogovorijo za termin zamenjave vijakov. V kolikor niso več lastniki spornega proizvoda bodo pozvani, da nam sporočijo podatke o novem lastniku.

Zahtevki, ki so na voljo potrošnikom

Potrošnikom je na voljo zamenjava spornih vijakov v sklopu mehanizma volana

Razširite informacije o tem odpoklicu, zlasti če veste, da je bil odpoklicani proizvod nekemu drugemu ponujen, posojen ali prodan.



Odpoklic proizvoda iz varnostnih razlogov

18.03.2025

Kontakt

Potrošnikom je več informacija na naslovu servis@yamaha-motor.si ali telefonski številki 07/4882-112 ali na naslovu podjetja: CKŽ135A, 8270 Krško

Razširite informacije o tem odpoklicu, zlasti če veste, da je bil odpoklicani proizvod nekemu drugemu ponujen, posojen ali prodan.“